Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten							
GenBehörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München				
ÜberwBehörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München				
Betreiber	[Name]	Peter Prein	Peter Preimesser GmbH & Co. KG				
Standort	[Bezeichnung]	Recycling F	Recycling Fachbetrieb				
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Taxetstr. 3		85551	Kirchheim-Heimstetten		
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]				
Anlage	[Bez.]	Zeitweilige Lagerung von gefährlichen Abfällen ≥ 50 t					
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	8.12.1.1			5.5		

Überwachung							
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36			
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:				
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	22.06.2022	angekündigt [J/N]	J			
Prüfumfang	umfassend [X]						
§§ 52 und 52a BlmSchG	Schwerpunkte [X]						
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]							
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	x	Genehmigungsbescheid vom 17.07.2009; Anzeigen vom 24.02.11, 07.10.2011, 04.05.2016, 06.10.2016, 27.12.2016, 13.03.2019, 16.01.2020, 12.05.2021				
	Anforderungsliste [X]			•			
	Schwerpunktprogramm [X]						
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]		

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen								
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt					
Manger	widistratiffi e		durch (Organisation)	am				
	T							