

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	
Betreiber	[Name]	BTU Hartmeier Entsorgung GmbH u. Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Abfallentsorgungsanlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Franz-Lehner-Str. 7	85716	Unterschleißheim
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen, Gesamtlagerkapazität > 50 Tonnen; Anlage zur sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen zur Mitverbrennung > 50 Tonnen		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.12.1.1; 8.11.2.3		5.5; 5.3. a) iii)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]		Turnus [Monate]	
	Anlassüberwachung [X]	X	Art des Anlasses:	Beschwerde
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	10.03.2022	angekündigt [J/N]	N
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheide vom 23.04.2002 Az: 9.1-824-437/De, 13.02.2007 Az: 9.1-824-617/Ri, 4.4.1-824-1090/Zi, diverse Anzeigen	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
diffuse Staubemissionen bei Umschlagstätigkeiten	Inbetriebnahme Bedüsung	sofort	LRA München	14.03.2022

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL